

Wągrowiec, dnia 12 stycznia 2016 roku



Kancelaria Prawna
„Świeca i Wspólnicy” sp. k.
ul. Bagatela 11/3
00-585 Warszawa

RZ.732.158.2015

Odpowiadając na Państwa petycję z dnia 10.11.2015 r. (data wpływu 17.11.2015 r.) dot. żądania wszczęcia kontroli w trybie art. 83b ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz.1137 ze zm.) w zakresie prawidłowości wykonywana badań technicznych w przypadku pojazdów marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym (silnik wysokoprężny, Silnik Diesla) wyprodukowanych w latach 2009-2015 i emitujących do atmosfery szkodzące substancje w ilości wielokrotnie przekraczającej dopuszczalne limity oraz przedstawienia jakie czynności w sprawie podjął powiatowy rzecznik konsumentów, informuję, co następuje.

Na podstawie art. 70d ust.1 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz.1137 ze zm.), „producent nowego typu pojazdu, typu przedmiotu wyposażenia lub części jest obowiązany uzyskać dla każdego nowego typu pojazdu, typu przedmiotu wyposażenia lub części odpowiednie świadectwo homologacji typu WE. To „producent pojazdu, przedmiotu jego wyposażenia lub części jest odpowiedzialny za wszystkie aspekty procesu homologacji oraz za zapewnienie zgodności produkcji niezależnie od tego, czy bezpośrednio uczestniczy we wszystkich etapach wytwarzania pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części –art.70f ust.1).Na podstawie art.70 c ustawy potwierdzenie spełniania wymagań technicznych następuje przez wydanie dla pojazdu świadectwa homologacji typu WE pojazdu lub świadectwa homologacji typu pojazdu.

To władza homologacyjna na podstawie pozytywnych wyników badań uprawnionej jednostki technicznej, wydaje świadectwo homologacji typu pojazdu, uprawniające do jego rejestracji. W przypadku świadectwa homologacji typu WE to właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, stwierdza że typ pojazdu, typ przedmiotu jego wyposażenia, spełnia wymagania procedury homologacji.

Zgodnie z art. 70d w.w ustawy przypadku otrzymania informacji o zastrzeżeniach do pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części, na którego typ zostało wydane świadectwo